



SPNV Qualität NRW Faktenblatt Zugbildung




Sitzplatzverfügbarkeit in %


Werte des Vorjahresquartals entsprechen den Balken im Hintergrund







Zum Vergleich:





Vergleicht die Sitzplatzkapazität der durchgeführten Fahrten mit der vertraglich vereinbarten Leistung Technische Defekte an den Fahrzeugen können zu fehlenden oder gesperrten Waggons/Zugteilen bei einer Fahrt führen. Auch durch Ersatzzüge kann es zu einem verringerten Platzangebot kommen. Die Sitzplatzzahl der durchgeführten Fahrten wird erfasst und der vertraglich vereinbarten Leistung gegenübergestellt.







